

9月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成30年10月8日	実施区間	豊川右岸 25.9km



状況説明: 豊川右岸 25.9 km 付近の堤防道路上, 上流方向の左端の長さ約10m程の盛り
金剛装かみで割れして下下。