

11月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km
			管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成30年12月9日	実施区間	豊川右岸 25.8km過ぎ



状況説明: 豊川右岸 25.8km 附近の堤防道路で、上流の向かい左端に長さ約5m程の亀裂と直角に交差する細い亀裂が2つ見つかりました。