

12月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 13.2km~27.6km 管轄出張所:一宮出張所
実施日	平成 30年 12月 10日	実施区間	左岸21.8km~22.0km付近

写真①



写真②



写真①は、左岸22km付近下流から江島橋を望む。この地点に舗装道路に、増水による損傷があり、テープによる注意喚起がして有りました。

写真②は、写真①の50m下流で芝生がとても綺麗な広場が有り、年配の夫婦が散歩をされていました。広場の中には、歩きやすい様に、舗装がして有り、ランニングにも最高です。

写真③



写真④



写真③は、河原を散策していると、右岸のテトラ付近に湧き水が、出て入ったので、写真を撮ってみました。

写真④は、後日右岸側の道路を、車で走っていると、小さな支流を発見前日の、湧き水は、湧き水では無く支流からの水でした。

写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑤、写真⑥、写真⑦は、河原を歩いていると、不思議な石積を見つけた～

写真⑤は、3連石積、手前、中央、奥。

写真⑥は、今にも倒れそうな細くて高い石積。

写真⑦は、安定。この石積を見た時家族が浮かんだ。写真⑤は、お父さん。写真⑥は、長男。写真⑦は弟。カナ～

写真⑧



写真⑨



写真⑧は、またまた散策していると、水鳥が、体を低くして近づくと、30羽位と思われる水鳥だ。

写真⑨は、望遠で9シャッター切った。ネットで日本野鳥の会で調べたら、キンクロハジロ 頭に冠羽、黄色の目、全長44cm。三羽の前は、雌、後の二羽は、雄、雄には、黒白がくっきり、頭には冠羽間違い無い。