

7月	豊川 愛護モニター報告	区間	左岸 15.2km ~ 22.2km
----	-------------	----	--------------------

15km.付近. 7月下旬.



車の乗り入れがしやすくなっている。広場の  
芝もキレイに整備されていた。運動をする時は、  
アスファルトよりも、月森への負担が少ないと言うので、  
このような芝の整備された場所は、多くの人に利用  
していただきたい。又、近くに橋もあるのも、その下  
が日陰になっているので、すこしでも体調が良くないと  
感じたら、休憩したりする場所もあった。