

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸28.6km~41.6km
			管轄出張所:岡崎出張所
実施日	平成30年7月29日	実施区間	矢作川:右岸35km附近



水源公園附近の矢作川です。
前日の台風の影響はあまりなさそうです。
小雨が降る中、釣りをしています。
何が釣れるのか気になりますね。



河の近くにある看板です。
つたが茂りすぎて看板が隠れてしまいそうです。
つたを刈ってもう少しすっきりしてあげたいと思いました。

ご指摘ありがとうございます。
看板が隠れないように対応します。



豊橋河川事務所

遊歩道は破損しているということで立ち入り禁止でした。
木製デッキで晴れた日に歩いたら気持ち良さそうです。



前日に台風が通過したので増水等の影響があるかと思いましたが、この地域での影響はあまり無いようです。