

7月 -1/2	矢作川 愛護モニター報告	区間	左岸 4.6km ~ 11.4km
------------	--------------	----	-------------------

7/5 14:00 ~ 16:00 くもり 下流 → 上流

モニター区間の道順・川の様子・川面に降り場場所等の調査

- 1) 羽尾橋より下流は河床と通ったところあり、又美矢井橋より上流は家じみがあるが、この区間は初経験
- 2) 川中が思ってたより広く、河川林が多く、川面に入れるところは米津橋下流1ヶ所(公園風に整備されている)
- 3) 運動公園でジョギングの人・散歩10人組の木見つける
- 4) 23号線を通り越し、上流に向ったか横断の通行止で道に迷い、美矢井橋より安城市に戻る。

7/11 10:00 ~ 11:40 (も) 左岸 → 右岸一周

河川愛護モニター会議に出席

金囃書の受領、矢作川の現状等の説明を受けたのち近藤係長の案内でモニター区間を巡視あり。

印象に残ったこと

- i) 河川敷公園に土日、多くの人が集まる
- ii) 葦原の造成工事
- iii) 川石除險工の砂を溜め池のシジミ養殖場の造成
- iv) 雨量や川の水量の常時監視システムの存在

7月 7/2	矢作川 愛護モニター報告	区間	左岸 4.6km ~ 11.4km
-----------	--------------	----	-------------------

7/9 (木) 晴 14:00 ~ 16:00 下流へ

河川の美化・生物の状況・広報と視察にモニターを始動。

1. 23号線 下流

イ 堤防と側道の合流地帯

草刈は済んでいるがビニール・紙等のゴミが散乱

ロ 川面まで下りる

ケ 夕陰に5~10cmの小魚4~5匹・透明度50cm
護岸がハッキリ入り川危険

2. 米津橋下流

イ. 下へ3つ目の階段より入り

・ 7/5より水位5cm位低い、泥岩の場所あり

・ 淀に小魚5cm多数夕まで可く見え

ロ 空缶集めているボート用ス風の人がいた

3. 上塚橋下流

イ. 運動公園中央に降りる

・ 川中へ降りる階段を下る

・ 葦原の地面ひび割れ

・ 造成の看板発見 --- 色あせて読めず

ロ 人に出会わず

7/26 (木) 晴 17:30 ~ 18:00 下流へ

人のお見合を調べる

1. 通勤者風の自転車 延10台に合

2. 犬の散歩者 6人発見

3. 運動公園最下流で子供15人がサッカー練習

以上