

// 月	矢作川 愛護モニター報告	区間	左岸 4.6km ~ 11.4km
------	--------------	----	-------------------

1 工事の進展により川面を見る場所が限られてきた。

よ。2 工事の状況を記す (1/14, 1/27)

i) 23号線 下流

・ 橋脚用パイル打ち, 川中の左程度完了 (1/14)

・ 仮板かパイル上に設置 (1/27)

左岸ダンプ多数出入 (1/27)

ii) 11.0km

・ 川中に石が導水路で出まき (1/14)

・ 川中にダンプ入り石が積みこんでいた (1/27)

iii) 上堰橋下

・ 橋中央下に工事用蓄枝多数 (1/14)

◎ 川の流れに配慮いた工法が感じられる。

2. 寒くなり、近から臭類が見えなくなったため、今まで行けなかった所を探索する。1/27 (10:30 ~ 12:00)

i) 志貴野橋 歩道橋より川中をみよ

1) 川中は段状の底、臭見えず (水深30cm)

2) 上流15mの所に深みがあるが、臭確認未済

ii) 米津橋 鉄橋

・ 橋下まわりはブロック多数積まれている。この辺りに樹木多数

・ 左岸手前には2m程の分流あり。臭は水が流れてくる流量

と深さ10~20cmあり、下流ブンドには白ハエ多数

・ 橋下上流50mの所に池に落ちた所あり。カマ多数

3. 鳥の数が多くなる。