

12月矢作川 モニター報告

区間: 左岸4.6KM~11.4KM

モニター日: 12月22日

12月になって例年より寒い日が続いています。昨日(22日)は雨が降りましたが、今日は風もなく、太陽は降り注ぎ、小春日和でした。
先月、文章で工事の状況をお知らせしましたが、それを写真でフォローします。パソコンも写真も苦手なのでうまくいくとよいのですが。

- 1 国道23号線の4車線化のための橋脚増設工事です。
先月より仮設橋が3スパン伸び川の中央を超えました
川の汚れを防止するため浮き(黄色の球)が工事箇所を取り囲んでいます。



- 2 上塚橋下流
河底を浚渫し川の流れを良くする工事です
掘った砂は河口に干潟を作るために使われるそうです。
そこにはシジミがたくさんとれるとのこと。



工事の手順

- イ 河川林の伐採。たくさん木が生えていました。
- ロ 浚渫する外周に砂を盛り上げ導水堤を作る。
- ハ 浚渫した砂を丘にします。
- ニ 丘の砂をダンプが運びだします。

工事が進み、間もなく完了しそうです

そのほか堤防のかさ上げ工事や米津橋橋下で仮設橋を設置していました。
水の少なくなる冬場が工事の適期です。一度見学してください。