

# 矢作川の渇水概要(11月29日時点)

## 渇水状況

- ・10月の降水量は平年の約40%、11月も現時点で平年の約35%と降水量(上矢作観測所)が少ない状況です。
- ・流況は、11月23日から正常流量 $7\text{ m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回る状況となっています。(岩津観測所 11月29日 9時時点  $6.35\text{ m}^3/\text{s}$ )
- ・豊橋河川事務所では、矢作川の流量が減少しているため河川の状況監視を強化していきます。

## 河川の状況

葵大橋上流(31.8kp)



8/15 岩津地点(29.2kp)流量13.44m<sup>3</sup>/s



11/28 岩津地点(29.2kp)流量 5.98m<sup>3</sup>/s

## 矢作川流域図



## 降水量・貯水状況等(速報値)

