


紀伊半島の土砂災害発生状況

○豪雨により紀伊半島では多数の河道閉塞が発生。
 ○奈良県の赤谷、長殿、栗平、和歌山県の熊野では9月6日、奈良県の北股では9月13日より「土砂災害法に基づく国による緊急調査」を実施。



県名	流域名	河道閉塞の確認場所
奈良県	熊野川(十津川)流域	五條市大塔町赤谷 十津川村長殿 十津川村栗平 野迫川村北股
和歌山県	日置川流域	田辺市熊野

河道閉塞の状況

○奈良県熊野川(十津川)流域の河道閉塞は、閉塞高さ約120mと奈良県内で最大規模。



奈良県熊野川(十津川)流域
 五条市大塔町赤谷

奈良県熊野川(十津川)流域 断面図 【↑上写真箇所】

