



# 庄内川 下志段味地区の被災状況

- 9月20日12時50分頃、庄内川左岸(河口から31.6k付近:名古屋市守山区下志段味地先)の堤防から約200mにわたり洪水が越水。
- この越水により、延長:約30m、深さ:約1.5m、幅:2~6m程度の堤防洗掘が発生。
- 国土交通省では、庄内川左岸の堤防から越水による堤防洗掘箇所において、地元建設会社の施工により大型土のうを用いた緊急的な対策に9月20日22時50分に着手し、21日11時50分に対策を完了。

■ 1t土のう積み 延長約480m L=約640個設置



- 名古屋市では、長戸川右岸の堤防からの越水箇所(延長:130m)において、名古屋市消防局及び災害派遣で出動した自衛隊により、土のう積みを9月21日0:40に着手し、同日8:00に完了。



[名古屋市提供]

[名古屋市提供]