

平成26年 8月9日～11日 台風第11号による管内被災状況




被災状況 本巢市根尾大河原地先 下河原谷(8/18 13時頃)

国土交通省中部地方整備局
越美山系砂防事務所


注)この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、
後日一部訂正や追加することがあります。

雨量状況

等雨量曲線図



雨量観測所の雨量データ




出水後調査・点検実施箇所

- 出水後以降、以下の箇所を調査・点検

8/18 ヘリコプターによる調査区域及び

8/22～8/24 緊急点検 実施箇所【降雨量が多い地域の堰堤を選定】



管内被災状況

- 下河原谷



岐阜県 : 国道157号啓開中、
河道流路確保の為の除石予定
それ以外の対策は国・岐阜県・本巣市で
調整中

- 尾谷



岐阜県 : 国道157号啓開
溪流内不安定土砂除石検討中

調査・点検結果

	揖斐川	根尾川	計
事務所管轄施設数(基)	100	71	171
出水後点検施設数(基)	26	36	62
土砂堆積を確認した施設数(基)	3	0	3

砂防堰堤の効果

- 湧谷第1砂防堰堤(土砂・流木の捕捉)

2014.7/4

2014.8/24



- 広瀬浅又第2砂防堰堤(土砂の捕捉)

2014.7/5

2014.8/24

