

平成30年9月11日
国土交通省中部地方整備局
越美山系砂防事務所

(第1報)
揖斐川町坂内ナンノ谷で砂防堰堤が被災、
応急対策を検討

越美山系砂防事務所管内の砂防堰堤が、9月9日～10日の降雨により被災。現在、応急対策を検討中。

○被災状況

ナンノ谷砂防ダム3号の本堤及び副堰堤の被災



写真1 下流側から撮影
(赤：本堤、黄：副堰堤)



① 亀裂開き(高さ)：約60cm
② 亀裂長：約30m

写真2 上流側から撮影
(本堤の被災状況)

(左) 図1 ナンノ谷の位置図

- ・被災確認日時：平成30年9月10日10時
- ・被災場所：揖斐川町坂内川上地先
- ・被災状況：【砂防設備】

本堤及び副堰堤にて、基礎地盤の流出及びコンクリートの亀裂。
【保全対象】

下流の人家等に被災無し。

○今後の方針

被災メカニズムを明らかにし、応急対策の検討に入る。

○その他

下流には、3基の砂防堰堤があり、著しい土砂堆積は見られない。また、点検の結果、下流の集落（保全対象）への影響は無し。

○問い合わせ先 越美山系砂防事務所 副所長 片桐知治 TEL0585-22-2161
調査課長 大森徹治 TEL0585-22-2163