

【平成28年7月11日】

週末の雨予報が酷かったので一時期はどうか  
と思いましたが、ダムは放流されたものの、放流以前より  
腐りかけた藻類や水、シルトの一部も流されて  
川質が良くなっていました。

7月5日 右岸 飛竜大橋からかささぎ大橋

7月8日 左右岸 新東名付近

特に異常なし

### 河川愛護モニター連絡受発信簿

内 容



堤防 のり面に3本の轍？



飛竜大橋下流で釣れた65cmのスズキ。透浸圧の調整が出来るので海の魚ですが船明あたり  
まで生息しています。

【平成28年7月24日】

画像にはないですが

国1直下の橋脚のゴミもそこそこ有ります。

BBQやっている人がいるので、写真取り辛いので

画像有りません。

夜間の釣行も最近多いですが、特に不審な車両等は

有りませんでした。

### 河川愛護モニター連絡受発信簿

内 容



7月16日 右岸 飛竜大橋下流～新東名 東名上流 異常なし

7月23日 左岸国1上流 写真

7月24日 左岸国1上流 右岸飛竜大橋 異常なし