


【平成28年8月3日】


現在二俣川の合流点は砂礫によって塞がれている状態でした

水量が増えれば直に繋がってますが、最近よく塞がっています。

河川愛護モニター連絡受信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 年 月 日 時 分頃
河川名	天竜川
場所	左岸 (. Km)
	右岸 (. Km)
内容	
	
誰かがゴミ拾いした後かもしれませんが、一応報告しておきます	

【平成28年8月17日】

最近は暑すぎですね。今年は大きな水量変化もなくここまで来てますが、
段々とアオコが出て来ている場所も見受けられるので、
長期の濁り増水は歓迎出来ませんが一度川全体の水が動く方が良い感じですよ

河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 年 月 日 時 分頃
河川名	天竜川
場所	左岸 (. Km)
	右岸 (. Km)
内容	
8月8日 左岸 池田付近	
8月10日 右岸 東名付近	
8月11日 右岸 飛竜大橋	
8月14日 右岸 新幹線付近	
最近、気温が高過ぎで日中は釣りしたい気分にならないので深夜～日の出までの釣りばかりです 夜間も結構投網を打つ人やらなんやと人が多いです。 恐らくは投棄し辛い環境になって居ると思われます。特に異常は有りませんでした。	
	
右岸 新幹線中洲になります。大分植物が成長してジャングル化して来ています。食物連鎖を構築するには良い環境になって居ますが鉄橋付近としては成長し過ぎ感があります。	

【平成28年8月23日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 年 月 日 時 分頃

河川名 天竜川

場所 左岸 (. Km)

右岸 (. Km)

内容

下流域に行ったので報告になります

A

B



B 右岸 遠州大橋直下橋脚部

【平成28年8月31日】

河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 年 月 日 時 分頃
河川名	天竜川
場所	左岸 (. Km)
	右岸 (. Km)
内容	
①	②
	
①23. 4km地点の標識です	
②飛竜大橋右岸下流部になります	
結構、腐食の少ない感じの冷蔵庫の投棄になります	
河川本川は、まとまった雨も少ない為、透明度は高いですが水の動きが少ないためお湯みたいな所も多いです。	