

【平成28年8月5日】

河川愛護モニター連絡受発信簿	
発信・日時	平成28年 8月 5日 9時 40分
発生・発見日時	平成28年 8月 4日 05時 30分頃
河川名	菊川水系 <u>菊川</u> 牛淵川 下小笠川
場所	左岸 ( . km) <u>右岸</u> ( 2 . 6km)
内容	
下記、報告に対しまして早速対処して頂きありがとうございました。	
こんなに早く修繕して頂けるとは恐縮しています。	
ありがとうございました。	
>天端の舗装割れ 50cm×67cm	
>そんなに大きな割れではないですが一応ご報告いたします。	



【平成28年8月17日】

### 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成28年 8月17日 午前4時 45分頃  
河川名 菊川水系 菊川 牛淵川 下小笠川  
場所 左岸 ( . km)  
右岸 河口 ( 0 . km)  
内容

夜明け前の午前4時45分頃の河口のテント1張りの写真です。暗くて見にくいですが添付いたします（後ろの橋は潮騒橋です）。時間帯から考えてキャンプではないかと思いご報告させていただきました。関東付近への台風通過日でしたので少し心配です。西風が強いため海は波が少し高かったです。



河川愛護モニター連絡受発信簿	
発信・日時	平成28年8月20日 午後1時
発生・発見日時	平成28年 8月 20日 午前4時 50分頃
河川名	菊川水系 <u>菊川</u> 牛淵川 下小笠川
場所	左岸 ( . km) <u>右岸</u> 菊川橋付近 潮騒橋付近 ( . km)
内容	度々のご連絡で申し訳ありません。 本日も早朝のジョギング中に発見しましたのでご報告いたします。 この手の内容の報告が無用の様ならお知らせ下さい。
	菊川橋付近のテント写真
	潮騒橋付近のテント写真

