


河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 年 月 日 時 分頃
河川名	天竜川
場所	左岸 (. Km) 右岸 (. Km)
内容	
	
巨大な発泡スチロール	
右岸 浜北大橋下流	
18日は鹿島の水位計が-3.09を表示し、釣り人が大騒ぎになっていました	
翌19日は少し水位が上がったようですがチャンスなので雨の中強行しましたが	
残念な物を発見してしまいました	

【平成28年11月25日】

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

受信・日時					
発生・発見日時	平成	年	月	日	時 分頃
河川名	天竜川				
場所	左岸	(. Km)			
	右岸	(. Km)			
内容					




①

②

左岸 浜北～かささぎ間になります

【平成28年12月1日】

河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 年 月 日 時 分頃
河川名	天竜川
場所	左岸 (. Km)
	右岸 (. Km)
内容	
	
かささぎ大橋 右岸上流 以前よりも大分削られて水面が遠くなっています。	
左岸側の土砂の堆積が強く、左岸から右岸に当たる流れが強くなっています。	