

【平成 29 年 3 月 5 日】

### 河川愛護モニター連絡受発信簿

発信・日時 平成29年3月5日 15:50

発生・発見日時 平成29年 3月 5日 15時 10分頃

河川名 菊川水系 菊川 牛湫川 下小笠川

場所 左岸 ( . km)  
右岸 ( 2.4 km)

内容

廃棄物発見のご連絡。

菊川右岸2.4キロポストから上流へ30m付近の表のり面下側に180cm×90cm 厚さ1cm程度の建物内装物らしき廃棄物を発見しました。ご確認願います。



【平成 29 年 3 月 18 日】

河川愛護モニター連絡受発信簿	
発信・日時	平成29年3月18日 9:40
発生・発見日時	平成29年 3月 17日 17時 10分頃
河川名	菊川水系 <u>菊川</u> 牛湫川 下小笠川
場所	左岸 ( . km) <u>右岸</u> ( 2. 6 km)
内容	
廃棄物発見のご連絡。	
菊川右岸2.6キロ表示ポストから下流へ30m付近の表のり面下側に100cm×150cm位の木箱の様な廃棄物を発見しましたのでご確認願います。	
	

◇◇ご回答（国土交通省浜松河川国道事務所）◇◇

（メールでの回答の抜粋）

お世話になります。

ご指摘の菊川右岸 2.6k 付近ですが、近日中に確認し、適切な処置をとります。

ありがとうございました。