

菊川本川 河川愛護モニター連絡受発信簿	
発信・日時	平成29年7月16日 16:00
発生・発見日時	平成 2 9 年 7 月 9 日 & 7 月 1 5 日
河 川 名	菊川水系 菊川
場 所	右岸：河口から大船渡橋 左岸：大船渡橋から河口
内 容	<p>7月からの新たな愛護モニターに際して担当区間（菊川河口から大船渡橋）をウォーキングしながら素人目線で河川の確認をしました。</p> <p>1. 7/15 国安橋の上からの撮影です。偶然河川パトロール者を見かけました。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>■ 菊川右岸：：河口から大船渡橋まで</p> <p>右 1. 同所樋管出入口につるされた.ゴミ袋 右 2. 菊川橋下50m付近に捨てられたゴミ 夏になると河口付近・海岸にはこのようなゴミが多くなります。 自治会（国浜区）でも検討課題にはなっています。 今年は6/4の海岸一斉清掃で河川敷のゴミ拾いと海の家隣接の西側の林のゴミ拾いを実施しました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>右 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>右 2</p> </div> </div>

右 3. 1.8kmポスト地点の長く伸びた雑草



右 3

右 4. 奥川に見えるのは国安橋 雑草により隠れてしまいそうな表示板

右 5. 1.8kmポスト地点の長く伸びた雑草



右 4



右 5

右 6. 鹿島橋下30m付近の河川敷に捨てられたゴミ

右 7. 鹿島橋北側10mに何故テロ警戒中の立て札があるのかな？



右 6



右 7

右 8. 鹿島橋北側30mの河川敷にもゴミ袋がありました。
右 9. 鹿島橋北側50m近辺にきれいな花群が！！



右 8



右 9

右 10. 下小笠川0.4kmポストの中州には雑草が大きく伸びていました。
右 11. 菊川4kmポスト 右岸はやはり雑草が大きく伸びています。



右10



右11

右 12. 亀惣川でも中州の雑草が大きくなっていました。
右 13. 右 13. J P G 柳目樋管のせきに異様な泡のようなものが？



右12



右13



右14

右15. 5kmポストに折れて曲がった鉄製の紅白ポールがありました。



右15

右16. 七曲樋門のところに土砂体積があり流れにくそうでした。

右17. 生仁場橋下 大石地区の方々がちょうど草刈りをしていました



右16



右17

右18. 6.6kmポスト付近 葛のつるが道幅を狭くしています。

右19. 稲荷部樋管付近の見にくい看板



右18



右19

右20. 稲荷部樋管付近の長く伸びた雑草



右20

■ 菊川左岸：大船渡橋から河口までようやく大船渡橋に

左1. ようやく大船渡橋に到着しました。今から左岸経由で戻ります。

左2. 6.2kmポスト 左岸は草刈り後の為かきれいなのり面です。



左1



左2

- 左 3. 4.4km ポスト付近の舗装ひび割れ
左 4. 花面橋紙付近 きれいに草刈りされていました。



左 3



左 4

- 左 5. 下小笠川合流地点 中州には昔に比べて多くの水鳥がいます。
左 6. 国安橋橋脚付近の河川敷に設置された看板。



左 5



左 6

- 左 7. 同上の表示板。長く伸びた雑草により隠れて見えません。
左 8. 天端においてあるブロックがない???



左 7



左 8

左 9 . 同上。とお思いきや少し下にありました。動いています???

左 1 0 . 1.1kmポスト上50m付近 この天端のブロックも動かしてある?



左 9



左10

左 1 1 . 0.8kmポスト菊川橋 BBQの残骸の放置ゴミ

左 1 2 . やれやれ潮騒橋到着。前年通行止めの告知看板が・・・!



左11



左12

以上、感想を含んだ報告でした。