

【平成29年9月26日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 9 月 26 日 11時00分頃

河川名 菊川水系 牛湫川

場所 左岸 ( 11 . 20 km)

右岸 ( . km)

内 容

洪水護岸の笹竹背が高くなってきている。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 9 月 26 日 11 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 12 . 00 km)

右岸 ( . km)

内 容

菊川市の樋管河川許可票が脱落していました。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 9 月 26 日 11 時 45 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 10 . 80 km)

内 容

ミドリガメが泳いでいました。

護岸には沢山のミドリガメが甲羅干しをしていました。(近づくと水の中に逃げられて写真はありません)



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 9 月 26 日 12 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛瀨川

場 所 左岸 ( 10 . 40 km)

右岸 ( . km)

内 容

狸が右岸から左岸にわたっていきました。(病気にかかっている様子です。)

