【平成29年10月26日】

| 河川愛護モニター連絡受発信簿 | 受信・日時 | 平成 29 年 10 月 26 日 10 時 05 分頃 | 河 川 名 | 菊川水系 牛渕川 | (km) | 右岸 (. km) | 内 容

菊川市の排水樋管河川許可票が剥がれかけている。



| 河川愛護モニター連絡受発信簿 | 受信・日時 | 平成 29 年 10 月 26 日 9 時 56 分頃 | 河 川 名 | 菊川水系 +淵川 | 場 | 所 | 左岸 (km) | 右岸 (. km) | 内 | 容

10月22日~23日の台風により河床の草がきれいに整列している。(河床ブロック並び)



| | | Ÿ | 別愛護モニ | ター連絡 | 受発信 | 言簿 | |
|-------------|-----|--|--|------|---------|-------------|-----|
| 受信・日時 | | | | | | | |
| 発生・発見日 | 日時 | 平成 29 | 年 10日 | 月 26 | 日 | 10 時 25 分頃 | |
| 河 川 | 名 | 菊川水系 | 牛渕川 | | | | |
| 場 | 所 | 左岸 | | | | (| km) |
| | | 右岸 | | | | (| km) |
| 内 | 容 | | | | | | |
| | | | | | -3-3-3- | | |
| 上流側 | 0.7 | | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | _ | | | | | | |
| | | | | | 7 | | |
| | P | | | | f | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Service Control of Con | | | | | |
| 下流側 | | Jugar J | | | | | |
| | 12. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Ht. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

河川愛護モニター連絡受発信簿 受信・日時 発生・発見日時 平成 29 年 10 月 24 日 11 時 25 分頃 河 川 名 菊川水系 牛渕川 場 所 左岸 (km) 右岸 (km)

黒沢樋管の様子



河川愛護モニター連絡受発信簿 受信・日時 発生·発見日時 平成 29 年 10 月 24日 11 時 30 分頃 河 川 名 菊川水系 牛渕川 所 左岸 場 (km) 右岸 (. km) 10月22日~23日の台風によるものかな? 護岸コンクリートを被覆している金網がめくれあがって いる。



下流側

