

【平成29年11月23日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 11 月 28 日 9 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (11 .85 km)

内 容

菊川市の排水樋管河川許可票が剥がれかけている。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 11 月 28 日 9 時 10 分頃

河川名 菊川水系 牛淵川

場所 左岸 (10 . 00 km) ~ (9 . 00 km)

右岸 (. km)

内容

洪水敷の肩の竹木がおおきくなってきている



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 11 月 28 日 9 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (5 . 80 km) ~ (7 . 00 km)

右岸 (. km)

内 容

堤防の草刈りを行っていました。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 29 年 11 月 28 日 9 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (6. 20 km) ~ (7. 20 km)

内 容

いろいろな鳥が多く見られます。

バン



アオサギ



コガモ

