

【平成30年1月21日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 1 月 18 日 14 時00分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 11.90 km)

右岸 ( . km)

内 容



施錠がしていない。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 1 月 18 日 14 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 (9 . 00 km) 下流

内 容

堤防は何処も堤内側はきれいに除草されている。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 1 月 18 日 14時30分頃

河川名 菊川水系 牛淵川

場所 左岸 (6.0 km) ~ (7.0 km)

右岸 ( . km)

内容

カルガモの群れが多く見られる。



ミドリガメが甲羅干しをしている。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 1 月 18 日 15 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 5.8 km)

内 容

自転車が捨てられている。

自転車は捨てたのでは無く  
盗難自転車の乗り捨てかもしれないね



**警告**

ここにゴミを投棄した方へ

警告です。

不法投棄は 罰 ください。

一週間に一回以内

見谷台  
TEL: 057-79-1001