

【平成30年2月28日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 2 月 27 日 9 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛瀨川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 12.3 km)

内 容

起点の井堰の下の土砂だまりが  
1 m以上ある



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 2 月 27 日 9 時 40 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 12.0 km)

内 容

堤防の側溝を近所の方が浚渫していた。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 2 月 28 日 9 時 45 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 11 . 00 km)

内 容

春の川になってきた。

鯉が悠々と泳いでいる。



土筆やヨモギの芽が出てきた。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 2 月 27 日 10 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 7.6 km)

内 容

樋管の所はきれいに除草してある。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 2 月 27 日 10 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛瀨川

場 所 左岸 ( . km)

右岸 ( 9.8 km)

内 容

キロポストに海拔表示が付いた。東海地震に備えて防災意識が上がるよね。

