

【平成 30 年 3 月 13 日】

菊川本川 河川愛護モニター連絡受発信簿

発信・日時 平成 30 年 3 月 13 日 9 時 10 分

発生・発見日時 平成 30 年 3 月 12 日 16 時 30 分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 右岸 新田川樋管付近

内容

おはようございます。もうすっかり春ですね！菊川河川の土手には 12cm 位のつくしんぼがいっぱいありジョギングや散歩に良い季節となりました。

奥側に見えるのは新田川樋管です。



菊川本川 河川愛護モニター連絡受発信簿	
発信・日時	平成 30 年 3 月 24 日 17 時
実施日時	平成 30 年 3 月 24 日 14 時~15 時
河川名	菊川水系 菊川
場所	左岸 平成 29 年度 菊川高潮堤防工事現場
内容	<p>こんにちは。今日は国浜地区住民を対象に菊川左岸高潮堤防工事内容の説明会がありました。浜松河川国道事務所 平田出張所所長様、若杉組様、丸栄コンクリート様により丁寧なお話が聞けてたいへん有意義でした。地元住民の参加者は 10 名と少なかつたのですが、その分たくさん質問することが出来ました。参加者が少数だったのは自治会の告知方法の仕方かなと感じました。反省点です。今後もこのような機会がありましたら是非実施して頂きたいと思いました。</p> <p>1. なぜ左岸ばかり工事が先行するのか？</p> <p>2. プレキャスト工法って何だ？</p> <p>3. 護岸工事が細切れになぜ行われるのか？</p> <p>等々、工事内容写真も含めわかりやすく説明して頂きました。</p> <p>ありがとうございました。</p>
	