

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 28 日 10 時 15 分頃

河川名 菊川水系 牛湫川

場所 左岸 (11 . 00 km)

右岸 (. km)

内容

草が繁茂してきた。

11 km 上流



11 km 下流



11 km 堤内側



牛湫川
所定より 11
注 意
ここは河川管
通路ですから、
自動車は通
御遠慮下さい
もし**通行**し事
った場合は、一
を負いませぬ。
工 交 通 警 察 河 川 課

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 29 日 10 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (11 . 9 km)

内 容

ゴム井堰の所で川鵜が羽を休めていました。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 28 日 10 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (12 . 30 km)

右岸 (. km)

内 容

起点付近下流の様子



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 28 日 10 時 45 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湍川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (8 . 3 km)

内 容

各樋管周りは除草除草されていた。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 28 日 11 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (7 . 5 km)

右岸 (. km)

内 容

大きなスッポン発見



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 5 月 28 日 11 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (6 . 6 km)

内 容

6.6 km上流の様子



6.6 km下流の様子

