

【平成30年6月28日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成 30 年 6 月 28 日 11 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛渕川

場 所 左岸 (12.30 km)

右岸 (, km)

内 容

起点から下流

除草作業が進んでいた



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成 30 年 6 月 28 日 10 時 55 分頃

河 川 名 菊川水系 牛渕川

場 所 左岸 (11.70 km)

右岸 (. km)

内 容

住川橋上流



住川橋下流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 6 月 28 日 10 時 40 分頃
河 川 名	菊川水系 牛渕川
場 所	左岸 (, km) 右岸 (10. 00 km)
内 容	草が背丈ほど繁茂している
上流側	
下流側	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 6 月 28 日 10 時 30 分頃
河 川 名	菊川水系 牛渕川
場 所	左岸 (9.80 km) (9.00 km) 右岸 (. km)
内 容	樋管の草は刈ってある
	
	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 6 月 28 日 11 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛渕川

場 所 左岸 (7.0 km)

右岸 (. km)

内 容

高水敷きの整形が行われている



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 6 月 28 日 11 時 00 分頃


河 川 名 菊川水系 牛渕川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (6.4 km)

内 容

6.4 km上流の様子



6.4 km下流の様子

