

河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 7 月 27 日 11 時 10 分頃
河 川 名	菊川水系 牛湫川
場 所	左岸 (11 . 00 km)
	右岸 (. km)
内 容	
中島橋上流	
中島橋下流	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 7 月 27 日 10 時 55 分頃

河 川 名 菊川水系 牛渕川

場 所 左岸 (11 . 10 km)

右岸 (. km)

内 容

宮前上流



12 km 下流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 7 月 27 日 11 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (10 . 50 km)

内 容

堤内側の堤防は除草されている



前川橋上流左岸は

除草作業をしている



河川愛護モニター連絡受発信簿	
受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 7 月 27 日 11 時 45 分頃
河 川 名	菊川水系 牛湫川
場 所	左岸 (10 . 00 km)
	右岸 (. km)
内 容	
除草前の所は	
草丈が 2m 位ある	
8 km 付近	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 7 月 27 日 12 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (7 . 5 km)

右岸 (. km)

内 容

7.5 km 下流～6.5 km 堤防の維持工事を行っている。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 7 月 27 日 11 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛湫川

場 所 左岸 (10 . 00 km)

右岸 (. km)

内 容

水辺の生き物

