

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8 月 29 日 13 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (12.0 km) ~ (11.0 km)

内 容

12 km付近



11 km付近



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8 月 29 日 13 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (9.0 km) ~ (10.1 km)

右岸 (. km)

内 容

9 km上流付

除草作業を行っていた



10 km付近



河川愛護モニタ一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8 月 29 日 13 時 45 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (8.0 km)

右岸 (. km)

内 容

8 km付近



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 8 月 29 日 14 時 分頃
河川名	菊川水系 牛淵川
場所	左岸 (6.6 km) 右岸 (. km)
内容	
6.6 km上流	
洪水式の整形を工事している	
6.6 km下流付近	

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8 月 29 日 14 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (6.2 km)

右岸 (. km)

内 容

6.2 km上流



6.2 km下流

