

【平成30年8月2日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 7月 29日 12時 00分頃

河 川 名 天竜川

場 所 左岸 1 (5.0 Km) 2 (20.0 Km)
右岸 (. Km)

内 容

1. 台風の水害による被害無し。水も濁りなし。(風が強くて瓦が5~6枚飛んだ家があった)



2. 浜松市天竜区

秋野不矩 美術館 天竜川~ココのSじコーナーはきつい



*左岸堤防は河口より道が凸凹している、途中に休憩場所や公園があればいいな。(15km地点)

【平成30年8月11日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8月 1日 12時 00分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) 1 (0.0 Km)
右岸 2 (0.5Km)

内容

1. 台風の水害による被害 流木



2. 天竜川の河口

*こんなところまで、波が来てただらうか？2Km位の所は、河口に向かって流れている。



【平成30年8月20日】

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8月 18日 17時 00分頃

河 川 名 天竜川

場 所 左岸 1 (5.0 Km)
右岸

内 容

1. 雑草（くず）



・自転車道に侵入する草達、くずは綺麗な花が咲きますが、葉が大きくのびるのびる。

大きな木にも巻き付いて冬になっても枯れません。

自転車道は、子供たちも走るので道路（堤防）からも見えるよう管理して頂けると助かります。

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8月 18日 17時 00分頃

河 川 名 天竜川

場 所 左岸 1 (5.0 Km)
右岸

内 容

1. 釣り堀



立ち入り禁止

マナーを守ることができれば良いと思います。

食用ガエルがなき、こい・フナ・モロコ・タナゴ・・・

危険外来魚やくいつきカメは見かけないそうです。

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 8月 18日 18時 30分頃

河 川 名 天竜川

場 所 左岸 1 (4.0 Km)
右岸

内 容

1. ごみ




・車が入れて草で隠れ上の道路（堤防）から見にくい場所には、必ずゴミが落ちている。

きれいな天竜川にゴミを平然と大胆に、こっそりと捨てられるのか？

見える化してきれいな川に。

2. インスタ映え（流木）



・イメージアップ？