

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 11 月 28 日 14 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 11.0 km)

右岸 ( . km)

内 容

中島橋

水道管の架設工事をしていた。



すぐ上流にカワセミがいました。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 11 月 28 日 14 時 20 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 10.5 km)

右岸 ( . km)

内 容

河川修繕工事をしています。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 11 月 28 日 14 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 7.3 km)

右岸 ( . km)

内 容

7.3 km上流



樋管の点検・清掃を行っていた



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 11 月 28 日 14 時 40 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 7.6 km)

右岸 ( . km)

内 容

除草作業をしている。



川鵜 3 匹羽を休憩していた。



河川愛護モニタ一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 11 月 28 日 14 時 50 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 ( 6.6 km)

右岸 ( . km)

内 容

井堰上流

