


河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時	
発生・発見日時	平成 30 年 12 月 25 日 14 時 00 分頃
河 川 名	菊川水系 牛淵川
場 所	左岸 (10.5 km)
	右岸 (. km)
内 容	
杉の谷橋から下流	
堤防工事を行っている。	
杉の谷橋上流	

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 12 月 25 日 14 時 10 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (12.0 km)

右岸 (. km)

内 容

12 km下流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 12 月 25 日 14 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (9.0 km)

右岸 (. km)

内 容

三沢橋上流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 12 月 25 日 14 時 40 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (8.0 km)

右岸 (. km)

内 容

8 km下流



河川愛護モニター一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 30 年 12 月 25 日 14 時 50 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (7.0 km)

右岸 (. km)

内 容

提橋上流



提橋下流

