

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 1 月 24 日 9 時 40 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (12.0 km)

右岸 (. km)

内 容



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 1 月 24 日 10 時 00 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (11.4 km)

右岸 (. km)

内 容

宮前橋上流

護岸工事が行われている。



下流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 1 月 24 日 10 時 05 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (11.0 km)

右岸 (. km)

内 容

中島橋上流



下流



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 1 月 24 日 10 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (10.0 km)

右岸 (. km)

内 容



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 1 月 24 日 10 時 25 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (7.0 km)

右岸 (. km)

内 容

堤橋上流



下流

