

河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 15 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (12.0 km)

内 容

12 km上流



下流



河川愛護モニター一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 30 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (11.4 km)

右岸 (. km)

内 容

宮前橋上流



下流

河床が浚渫されてきれいになった。



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 35 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (11.0 km)

内 容

中島橋上流

竹藪がきれいに取り除かれて
きれいになった



昨年 8 月の様子



河川愛護モニター連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 40 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (10.6 km)

内 容

護岸がきれいに整備された。



昨年 10 月



河川愛護モニター一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 50 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (7.0 km)

内 容

堤橋上流



下流



河川愛護モニター一連絡受発信簿

受信・日時

発生・発見日時 平成 31 年 2 月 26 日 13 時 55 分頃

河 川 名 菊川水系 牛淵川

場 所 左岸 (. km)

右岸 (6.3 km)

内 容

新川橋上流



下流

