

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 ~~平成~~ 29年 7月17日 12時25分頃 (干潮時)  
 河川名 天竜川  
 場所 (左岸) 河口 ( 0 . Km)  
 右岸 ( . Km)  
 内容 海岸防潮堤より撮影 (海拔14m)



河口付近の風景

PM 0時25分ごろ

※・干潮時

天竜川が海へ  
 流れ出ているところ  
 です。右岸より、  
 砂浜がせり出して  
 来ています。川の  
 流れは、大雨、ダム  
 の放流により、変化  
 します。



2019/07/17

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 ~~令和~~ 1年 7月 17日 16時 00分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) (2.4Km)

右岸 ( . Km)

内容 プラスチックのゴミ



川辺にも  
プラスチックのゴミ  
(ペットボトル)の  
投棄がありました。



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 ~~令和~~ 平成 1年 7月 17日 / 6時 40分頃  
 河川名 天竜川  
 場所 (左岸) ( 1.2 Km)  
           (右岸) ( . Km)  
 内容 不法投棄



左岸にゴミの  
投棄がありました。

