

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 7月 8日 16時 00分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 (. Km)
 右岸 (本文内 . Km)

内 容

1. 注意看板表示はがれ 場所：国安橋下流側30m付近



2. 大きな流木（2018年台風24号による） 場所：1kmポスト付近



3. 不法投棄 場所：菊川橋上流側50m付近と下流側100m付近



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 7月 18日 16時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)
右岸 (. Km)

内 容

1. 宮西樋管樋門 下流側30m 少し大きな流木：2018年台風24号による？



2. 0.8kmポスト 裏法側

3. 国安海岸



いづれもこの時期は雑草が伸びて看板が見えにくくなります。