

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時	令和 元年 7月 21日	11時	30分頃
河川名	菊川水系 菊川		
場所	左岸 河口付近	(0 . Km)	
	右岸	(. Km)	
内容			

項目1 写真1 写真2 上流から流れてきて打上げられた人工物のゴミが潮騒橋付近に多数ありました。

項目2 写真3 海に遊びに来た人が捨てたと思われる、ゴミが3箇所くらいありました。

項目3 写真4 潮騒橋付近の川の形が、西のほうにえぐられるようになっていました。

項目4 写真5 写真6 車進入防止ポールが、経年劣化により何本か折れていました。

1



2



3



4



5



6

