

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

発生・発見日時 平成31年7月20日 12時00分頃

河川名 菊川水系 牛淵川

場所 左岸 〇 丹野川 (5. Km)
右岸 〇 合流点
新川橋 (6.3. Km)

内容

(菊川)河口より、5km上流、丹野川との合流ポイントです。
下草刈りも終わり、右岸は綺麗な状態になっていました。左岸も作業
中でした(写真①) 帰りがけ、鴨が10羽近く飛立、行きました。
一斉だったので親子がも。大まにはほぼ変わりませんでした(写真②)
写真③は6.3km位、新川橋橋脚に示された水位標です。「8.33m」
とあり、天端近くまで増水した様です。異常気象で大雨が頻発して
います。治水等災害の起こるまいよう願う所です。

①



②



3

