

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 8月 3日 7時 30分～11時頃まで

河川名 菊川水系 菊川

場所 (左岸) (本文内 . Km)
(右岸) (本文内 . Km)

内容

菊川河口から生仁場橋まで歩いてみました。

1. 右岸 潮騒橋付近のガードレールに落書き



2. 右岸 1.2kmポスト付近の雑草



3. 2.6kmポスト付近の雑草



4. 右岸 花面橋付近 ゴミもなくきれいです



5. 右岸 花面橋付近 河川敷の除草



6. 左岸 5.4kmポスト付近 ゴミも全くなく大変きれいです



7. 左岸 花面橋付近 天端アスファルト亀裂



8. 左岸 穏やかな河口付近



河川愛護モニタ一連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 8月 19日 14時頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)
(右岸) (本文内 . Km)

内 容

1. 鹿島橋からの上流側風景

下流側風景



2. 国安橋からの上流側風景

下流側風景



3. カヌー3艇：左岸より 奥に見える橋は菊川橋



夏の時期の休日はSUP、カヌー、
水上バイクがいます。

4. 潮騒橋からの上流側風景

下流側風景



5. 台風10号によるゴミ：右岸 奥に見える橋は潮騒橋



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 8月 24日 15時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (. Km)

右岸 (本文内 . Km)

内容

1. 国安橋付近の草刈り作業

2. 国安橋からの草刈り後



3. 1.6kmポスト付近の草刈り後

4. 同所樋門付近のボランティアによるゴミ収集



草刈り後は気持ちが良いです。車も通行するので安全性もアップです。