

河川愛護モニター連絡受発信簿

110、1

発生・発見日時 平成^{令和}年 9月25日 16時00分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) (/ .2 Km)

右岸 (. Km)

内容



ゴミの不法投棄
が増えています。



河川愛護モニター連絡受発信簿

NO. 2

発生・発見日時 ^{令和}平成 1 年 9 月 25 日 16 時 15 分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) (2 . Km)

右岸 (. Km)

内容



ゴミの不法投棄が
増えています。



河川愛護モニター連絡受発信簿

No.3

発生・発見日時 ^{令和}平成 1年 9月 25日 16時 30分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) ① 遠州大橋 寄り (. Km)

(右岸) ② 遠州大橋 寄り (. Km)

内容



① 風車の近くに

行くと、大きく、

力強さを感じます。



② 浜松市の

高層ビルが、よく

見えます。

※、遠州大橋は、

9月28日から


無料化に切り替

No. 1

至



2019/09/25



2F

堤防




風車

河口



田



No. 2

今回

2Fm

堤防



前回 XXX



濠州大橋