

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成元年9月20日 8時00分頃

河川名 菊川水系 牛淵川

場所 左岸 河口より (5.9 Km)
右岸 小松洗橋 (Km)

内容

9月に入り、随分と涼しくなってきました。河岸を歩いて、以前の「草いっせ」もなく、気分が良いいです。

写真①は、河口より5.9km程に在り、小松洗橋より、上流(北)を望んだものです。流量も少なく、穏やかで、兩岸共、草刈りも済み、スッキリしています。写真②は、同橋南岸を望み、ゆるやかに右にカーブし、丹野川の合流点に向かっています。こちらは、未だ、草が繁茂しています。

橋を渡り、戻ろうとした時、橋の下を見ると、大きな鯉が悠々と泳いでいました。(分かりづらいたが、写真③です)

①



②



③

