

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

NO. 1

発生・発見日時 令和1年10月27日 9時15分頃

河川名 天竜川

場所 (左岸) (0.3Km)

右岸 (. Km)

内容 台風19号による川の増水と刈り枝の投棄

台風19号により上流より

運ばれてきたプラスチックの

ゴミです。(河口まで約300m)



遠州大橋の下に捨てられて

いたゴミです。

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

NO. 2

発生・発見日時 令和 1 年 10 月 27 日 9 時 00 分頃

河 川 名 天竜川



場 所 (左岸) (. Km)

右岸 (. Km)

内 容 天竜川の橋。

。遠州大橋の下から撮影

しました。



。掛塚橋の下から
撮影しました。

河川愛護モニタ一連絡受発信簿

No.3

発生・発見日時 令和 11 年 10 月 19,20 日 時 分頃

河 川 名 天竜川

場 所 (左岸) (. Km)
右岸 (. Km)

内 容 湊町として栄えた掛塚(掛塚まつり)貴船神社



10月の19日・20日に掛塚まつりがあり、9台の屋台の曳き回しがありました。も組・寿組・な組・よ組・田組・大組・志組・可組・ひ組。夜の屋台もいいですよ!