

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成元年 9月22日 12時00分頃  
令和 5年 10月

河川名 菊川水系 牛淵川

場所 左岸 新川橋  
右岸

河口より  
(6.3 Km)  
( . Km)

内容

10月になり、そろそろ秋めくのかと思っていた所、台風19号の県内上陸で荒れた日もありました。先日の台風15号接近の際は、風の強さが殊更言われていた所、19号は、風も甚ることながら、雨も強く、河川からの氾水も予想され、牛淵川では、当然河口より上流の地区では、発生した模様です。

写真①は、新川橋と橋脚に示した流水の最高点(8.33<sup>m</sup>)です。河岸には、流木や葎等、流れ来たもので出来た線があり(向江側)コンクリート部の左に見えます。8m位まで増水した様子でした。写真②は橋上流を、③は下流を示します。流水で、河岸には泥や流下物が見られました。11月に上陸した台風もあり、もう少し注意が必要そうです。

①

新川橋  
b.3k付近



②

上流



③

下流

