

## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 11月10日 11時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 ( 0 . Km)

右岸 菊川と牛湍川との合流点 ( 2. 4 Km)

内容

項目1 写真1.2 菊川と牛湍川の合流地点の中州に川鵜の群れがいました。

この日は50羽位集まっていました。

川鵜は食欲旺盛で、川にいる魚を食べ尽くしてしまうという事を聞いた事があるので

これだけたくさんの川鵜がいると菊川の生態系が心配です。

1



2



## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年11月25日 12時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 菊川と牛湫川の合流地点 ( 2 . 4Km)  
 右岸 ( . Km)

内容

項目1 写真1.2.3.4.5 菊川と牛湫川の合流地点で河川敷の溜まった土砂を削る工事が始まりました。

50cm位は削り取っている様です。

この工事で、川の流れが良くなり上流の氾濫が減ると思います。

1



2



3



4



5



6