

# 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 12月 15日 14時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) 0.0km~0.8km付近 (本文内 . Km)  
(右岸) 0.0km~0.8km付近 (本文内 . Km)

内 容

1. 左岸 菊川橋下流側 不法投棄 自動車シート2個



1. 右岸 菊川橋下流側 不法投棄 幌シート? 1枚



# 河川愛護モーター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年 12月 24日 14時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 (本文内 . Km)

右岸 (本文内 . Km)

内 容

菊川右岸 菊浜～同所地区高潮堤防工事が本格的に始まり通行止めとなりました。

