

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年12月12日 13時 00分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 国安橋から鹿島橋の間 (2 . 2Km)

右岸 (. Km)

内容

項目1 写真1.2.3. 左岸 国安橋から鹿島橋の間を矢崎部品大浜工場の従業員のみなさんが、堤防の
ゴミ拾いを行って来ていました。

掛川市との取り決めで年4回平日の昼休み後1時間くらい行っているそうです。

1

2

3



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 元年12月13日 14時 00分頃
 河川名 菊川水系 菊川
 場所 左岸 ● (1 . 4Km)
 右岸 (. Km)
 内容

- 項目1 写真1.2.3 左岸1.4 km付近にごみを集めた袋が置いてありました。
 項目2 写真4.5 左岸1.4 km付近にカモの群れがいました。毎年この時期にやってきます。
 項目3 写真6 川鵜の群れもいました。この日は、50羽位いたと思います。

1



2



3



4



5



6

