

河川愛護モーター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 2月 1日 13時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) (本文内 . Km)

(右岸) (本文内 . Km)

内 容

1. 菊川右岸 花面橋付近 中村地区 河道掘削工事 風景



2. 菊川左岸 3.8kmポスト 天端舗装はがれ



河川愛護モーター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 2月 8日 14時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (. Km)

右岸 河口付近 0.8k~1.6k付近 (本文内 . Km)


内容

1. 菊川右岸 菊浜地区高潮堤防工事風景



2. 堤防工事 お知らせ看板

令和元年10月の菊浜地区へのお知らせ回覧では工事期間は令和2年2月28日となっていましたが看板では4月28日に延長されていました。



3. 河口付近 寒い中でのSUP（スタンドアップパドルボード）風景

