

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年3月28日 11時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (. Km)

右岸 ● (2.4 Km)

内容

項目1 写真1.2.3 堤防を走る車がばい捨てしたと思われる食品の容器ごみが何か所かありました。

項目2 写真4 堤防脇に、ペットボトルの空容器が捨ててありました。

項目3 写真6 コンクリートブロックの上に、川鵜とカモが仲良く羽根を休めていました。

1



2



3



4



5



6



河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年3月28日 11時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 左岸 (. Km)

右岸 鹿島橋付近 (. Km)

内容

項目1 写真1.2. 川の流れて泡が発生していました。家庭用排水の流れ込みの影響と思われます。

項目2 写真3.4 干潮時水たまりの所に、小魚の群れがたくさんいました。子供の頃よく釣れたハヤの稚魚ではないかと思ひます。

項目3 写真5 亀が甲羅干しに水面に出ていました。

項目4 写真6 亀が水中を移動してました。

1

2

3



4

5

6

