

河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 平成 2年 4月 22日 11時 00分頃  
 令和  
 河川名 菊川水系 牛淵川  
 場所 左岸 菊川との合流点上流約50 ( km)  
 右岸 ( km)  
 内容 黒沢樋門附近

今回は、黒沢樋門附近です。

写真①は、黒沢川の流入する同樋門車側です。4月も下旬と云う事で、草花が繁茂していました。水の流れて穏やかで、一寸一股止まり、佇んでいました。台風等での出水時と大違いです。

写真②は、同樋門の西側、牛淵川との合流間近の所です。同じく草が蒼々としており、小さな黄や薄紫の花も見られました。が風が強くてコストが合致せず撮れませんでした。樋門は、僅かに開いて居り、水が弄出していました。

本日は、天気が良く心地良かったですが、若干寒い陽気でした。提外に降りると、昨年の台風による漂流物(藁や竹等)が草の間から目立ち見えていました。今年は、(今新型コロナ蔓延中ですが)災害の無い一年であります程願う所です。(写真③)



①



②



③

