

## 河川愛護モータ－連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 5月 2日 14時 30分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 左岸 ( . Km)

(右岸) 0.8k~1.8k付近 (本文内 . Km)

内 容

### 1. 菊川 菊浜地区高潮堤防工事 7/17迄 工期延長



### 2. 菊川 同所地区高潮堤防工事 7/17迄 工期延長



河川愛護モト夕一連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 5月 4日 15時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 (左岸) 河口付近 (本文内 . Km)  
右岸 ( . Km)

内容

1. 菊川左岸 潮騒橋下側 焼き火跡



2. 菊川左岸 河口 人出 (GW中)




河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 5月 8日 15時 30分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 (左岸) 河口～0.4k付近 (本文内 . Km)

(右岸) (本文内 . Km)

内容

1. 菊川左岸 潮騒橋下側 焚き火(直火)跡がきれいになりました。

5/4 焚き火(直火)跡

5/8 焚き火(直火)片付け跡



2. 菊川右岸 潮騒橋河川敷入口の”きけん”表示看板が補修されました。

4/23 取付け具 片側破損

5/8 補修済



3. 菊川右岸 潮騒橋下側 焚き火（直火）跡



4. 菊川右岸 同所樋門付近 焚き火（直火）跡



5. 菊川右岸 同所樋門 牡蠣殻 廃棄？



## 河川愛護モーター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 5月 12日 15時 0分頃

河川名 菊川水系 菊川

場所 (左岸) 河口付近 (本文内 . Km)  
 右岸 (本文内 . Km)

内容

1. 菊川左岸 潮騒橋入口 右手側 河川敷でのBBQ：直火 真っ最中



1. 菊川左岸 潮騒橋入口 左手側にも 焚き火跡（直火）



## 河川愛護モニター連絡受発信簿

発生・発見日時 令和 2年 5月 19日 14時 0分頃

河 川 名 菊川水系 菊川

場 所 (左岸) 4.2k付近 (本文内 . Km)

(右岸) (本文内 . Km)

内 容

### 1. 花面橋付近 右岸の除草風景



### 2. 花面橋付近 左岸の除草風景

